



Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
Kubatova 6, 370 04 České Budějovice
Tel.: 777006241
E-mail: oizp@oizp.cz
<http://oizp.cz>

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | |
| čas doručení | |
| 9. 01. 2017 | |
| počet listů | počet příloh |
| č.j. | 533 |

V Českých Budějovicích, 6. ledna 2016

Ing. Dana Drábová, PhD
předsedkyně SÚJB
Senovážné náměstí 9
110 00 Praha 1

Věc: Žádost o dodatečné informace k úpravám provozovatele JE Temelín

Žádáme vás podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o upřesnění činností a změn na prvním i druhém bloku JE Temelín v letech 2015 a 2016.

Během roku 2015 a 2016 prováděl provozovatel JE Temelín během odstávky kontroly technologie, které zejména na prvním bloku vedly k následným úpravám technologií a) rozvádějící surovou vodu a b) parogenerátorů.

Zajímalo by nás, zda tyto kontroly a úpravy probíhaly v loňském roce stejně jako v roce 2015 na obou blocích a důvody, proč k těmto úpravám provozovatel přistoupil a zda bude v letošním roce s úpravami pokračovat. Veřejnosti nebylo vysvětleno, zda tyto dodatečné úpravy v JE Temelín způsobily předčasné vady materiálů nebo stárnutí technologie.

Domníváme se, že v případě b) jsou hlavní příčinou úprav úniky radioaktivních látek a vody nejdříve z primárního okruhu do sekundárního okruhu 2. bloku přes prasklé odvodušnění parogenerátoru, možná vícečetné. Odtud pak radioaktivní látky unikly i mimo objekt elektrárny do životního prostředí (na střechu). Událost z června 2015 je nazvána „Meziokruhová netěsnost v PG“.

Byli bychom potěšeni, kdybyste spolu s dodatečnými informacemi o vzniku a důvodech událostí a poté rozsahu následných úprav technologií a) a b) mohli potvrdit, že díky prováděným úpravám již nemůže dojít alespoň v dalším desetiletí k podobným únikům.

S pozdravem

Pavel Vlček
Za OIŽP

Kubatova 6
České
Budějovice
370 04
Tel.: 326350367
326350300