


Dne: 19.02.2026
Č. j.: SÚJB/OS/6248/2026
Spis. zn. SÚJB/POD/1255/2026/S
Útvar: Oddělení strategie
Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha 1

Příjemce:



VÁŠ DOPIS ZN: SÚJB/POD/5500/2026
ZE DNE: 13.02.2026

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 13. 2. 2026

Vážený pane [REDACTED],

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace ze dne 13. 2. 2026, evidovanou pod č. j. SÚJB/POD/5500/2026, v níže uvedeném rozsahu.

*„(...) na základě informace zaslané jednatelem společnosti [REDACTED]
[REDACTED], formou e-mailové komunikace dne 10. 2. 2026, jsme byli seznámeni s informací o problémech týkajících se dodávek hutních materiálů od výrobce Schoeller-Bleckmann GmbH (Rakousko), u něhož naše autorizovaná osoba [REDACTED] prováděla činnosti posouzení shody materiálu.*

Abychom mohli objektivně vyhodnotit předmět uvedeného dopisu Vám zaslaného společností ČEZ, a.s., dne 9. 2. 2026, si Vás dovoluujeme požádat, v souladu s §2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací, týkajících se výše uvedeného.“

K Vaší žádosti uvádíme následující:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost dne 9. 2. 2026 obdržel podání společnosti ČEZ, a. s., týkající se podezření na možné pochybení autorizované osoby AO 248 TÜV NORD Czech, s.r.o., a obsahující podnět k přezkoumání činnosti AO 248 TÜV NORD Czech, s.r.o. (dále jen „AO 248“).

Důvodem podání tohoto podnětu je podezření, že AO 248 neprovedla řádné posouzení shody při výrobě vybraného zařízení dle § 12 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení, neboť na vzorku hutního materiálu 08Ch18N10T, dodaného výrobcem materiálu Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr, byla zjištěna nevyhovující mez kluzu při 350 °C. Posouzení shody u dodávek tohoto materiálu prováděla, jak uvádíte ve své žádosti, AO 248.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ing. Michal Merxbauer, Ph.D.

ředitel Sekce pro řízení a technickou podporu

Rozdělovník:

- SÚJB, Sekce pro řízení a technickou podporu, Senovážné náměstí 1585/9, 110 00 Praha 1
- [REDACTED]